

Термопинцет W.E.P 982D-I M7762980

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем использовать термопинцет.



www.siriust.ru

I. Меры предосторожности

1. Подключайте только к заземленной розетке.
2. Не погружайте прибор в воду.
3. Не прикасайтесь к нагретым частям термопинцета во избежание ожогов.
4. Опускайте термопинцет в держатель, если не используете его.
5. Прибор предназначен только для использования в помещениях.
6. Если вы собираетесь заменить предохранитель или другие детали, обязательно отключите термопинцет от сети.
7. При замене предохранителя или других деталей, используйте только детали, полностью совпадающие по характеристикам.
8. Прибор не предназначен для использования детьми.
9. Если провод питания поврежден, не используйте прибор.
10. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
11. Ремонт должен осуществляться только в специализированных сервисных центрах.
12. Выключайте питание, если не используете термопинцет. Если не собираетесь использовать его длительное время, отключайте прибор от сети.
13. Регулярно очищайте жало от нагара.
14. Во время пайки могут выделяться вредные для здоровья человека газы. Используйте термопинцет только в хорошо проветриваемых помещениях.

II. Характеристики

Питание 220В/50Гц

Мощность 90Вт

Габариты: 177x152x110мм ± 5мм


Использовать при температуре окружающей среды 0-40°C

Температура 90-450°C

Дисплей: LCD

Сопротивление < 20hms

III. Строение термпинцета




IV. Уход за термопинцетом

1. Если на жале термопинцета появились окислы, то жало не будет нагреваться правильно. Не увеличивайте температуру, проведите очистку жала с помощью губки.
2. Не используйте абразивные инструменты для очистки жала, например, надфили.
3. Не прилагайте дополнительных усилий при пайке, вы можете повредить жало.
4. Всегда очищайте жало после пайки и наносите свежий слой олова.
5. Отсек для очистки жала необходимо регулярно очищать. Извлекайте отсек только после отключения и полного остывания термопинцета.
6. «Heating element disconnected» - если на дисплее появилось это сообщение, то возникла проблема с нагревательным элементом. Проверьте, что паяльник и жало установлены корректно. Если ошибка остается, то необходимо заменить нагревательный элемент.


V. Работа с термопинцетом

1. Замена нагревательного элемента (жала)




Опустите жало паяльника в вырез V-образной формы (1-1). Потяните паяльник, чтобы извлечь нагревательный элемент (1-2). Возьмите новый нагревательный элемент (1-3). Зафиксируйте жало в вырезе V-образной формы, мягко зафиксируйте нагревательный элемент в паяльнике (1-4).

2. Регулировка угла наклона дисплея



Регулируйте угол наклона дисплея для лучшего обзора.

3. Перед использованием




Поместите пинцет в держатель, подсоедините термопинцет в разъем, подключите провод питания и нажмите кнопку включения.

4. Калибровка температуры

Разница в выставленной температуре и в температуре жала может возникнуть в силу разных обстоятельств, в том числе вследствие замены нагревательного элемента или изменений условий окружающей среды.

Если вам нужна калибровка температуры ниже 200°C, то вам не подойдет автоматическая калибровка, используйте ручную калибровку.


Если вам нужна калибровка обоих нагревательных элементов, то проведите сначала калибровку одного элемента, а затем калибровку второго.



4-1 Автоматическая калибровка температуры

4-1-1 Выставьте температуру, которую хотите откалибровать в пределах 200-450°C, затем нажмите и удерживайте кнопку калибровки температуры в течение 2 секунд (4-1-1-1), откройте защитную крышку термометра (4-1-1-2).

4-1-2 Выставьте температуру 250°C или выше, поднимите пинцет с подставки, дождитесь пока температура стабилизируется, прикоснитесь жалом к датчику термометра и проведите калибровку, поверните поворотный переключатель вправо или влево для выбора нагревательного элемента, который вы калибруете (А/В) и нажмите на кнопку для выхода из режима калибровки.



4-1-3 Дождитесь звукового сигнала, станция выйдет из режима калибровки, вы можете убрать термопинцет от датчика и закройте крышку термометра.

Автоматическая калибровка завершена.

4-2 Ручная калибровка


4-2-1 Когда выставленная температура стабилизируется, нажмите кнопки CH1 и CH2 одновременно и удерживайте в течение 2 секунд, на дисплее отобразится значение «CAL» и установленная температура для элементов А/В.

4-2-2 Используйте кнопки CH1 или CH2, чтобы ввести значение для нагревательного элемента А, используйте кнопки CH3 и CH4, чтобы ввести значение для нагревательного элемента В.

4-2-3 Нажмите функциональную кнопку, чтобы подтвердить введенное значение. Система автоматически откалибрует температуру и выйдет из режима настроек.

5. Меню

Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение двух секунд для входа в меню (4-2-3), семь опций доступно для выбора в меню, поверните переключатель (4-2-2), чтобы выбрать нужную опцию. Нажмите функциональную кнопку, чтобы подтвердить выбор, выбранная опция начнет мигать. Пока опция мигает, поверните переключатель для ввода нужного значения. Нажмите на функциональную кнопку для подтверждения значения и возвращения в меню. Для выхода из меню нажмите и удерживайте функциональную кнопку.




6. Изменение пароля

Поверните поворотный переключатель (4-2-2) для выбора нужного раздела, нажмите функциональную кнопку для подтверждения выбора (4-2-3). Поверните переключатель для ввода нужного значения, когда пароль введен, система попросит вас ввести значение еще раз. Если вы хотите отменить действие, установите курсор в положение «cancel» и нажмите функциональную кнопку для выхода в режим меню. Если вы хотите подтвердить, нажмите «confirm». После установки пароля система выйдет обратно в меню.



7. Каналы памяти CH1/CH2/CH3/CH4

Вы можете сохранить нужные вам значения температуры в специальные хранилища. Нажмите кнопку хранилища, которое вы хотите использовать. Поверните переключатель для ввода нужного значения, подождите 4 секунды, данные автоматически сохранятся. (7-1)




8. Держатель кабеля

Установите держатель кабеля на корпусе станции, вставьте кабель в паз держателя и потяните, чтобы зафиксировать кабель.

9. Спящий режим

Эта функция продлевает срок службы нагревательного элемента и сокращает расход электроэнергии.

Когда пинцет помещен в держатель, то станция входит в спящий режим (9-1). Когда температура выше 200°C, то пинцет остывает до 200°C, если температура ниже 200°C, то она останется неизменной. Поднимите пинцет с держателя, чтобы он вышел из спящего режима.



10. Автоматический режим ожидания

Можно выставить таймер в пределах 1-10 минут. После того, как станция не будет использоваться выставленное время, станция войдет в режим ожидания. Поднимите пинцет с держателя для вывода станции из режима ожидания (10-1)

